

発電所地下放水路の貯水部にはまり、溺死！

— 作業箇所周辺の情報把握を念入りに行なおう —

- ☆ 平成21年2月21日(土)、午前11時過ぎころ、栗原市に所在する発電所の地下放水路内で作業員が溺死する事故が発生しました。(平成21年の県内発生2件目)
- ☆ 発注・請負系統は、電力会社 → 元請(全国展開企業) → 一次下請(県内総合業者) → 二次同 → 三次同(県内型枠大工)です。
- ★ 工事箇所は、発電所から出る水を外部へ導く地下放水路(コンクリートで巻き立てられたトンネル)の内部で、損傷したトンネル壁面をモルタルで補修する工事をしていました。
- ★ 配置された作業員は、型枠大工2名(Bさん、Cさん)と被災したAさん(62歳、男、型枠大工)の3名でした。作業は、補修のために壁面の損傷部にモルタルを注入するものです。型枠はBさんとCさんが立坑直下付近で簡単な加工作業などをし、型枠設置の時にはAさんも押さえる役をしていました。
- ★ 被災時、BさんとCさんが作業中、上流方向から大きな声と水音が聞こえ、Aさんが見えないので確認したところ、水面にヘルメットが浮いているのを発見、二人は自力での救助を試みたもののかなわず、消防に通報してAさんを引き上げたが死亡していました。
- ★ 立坑直下付近から補修作業箇所までは照明が設置されていたが、被災箇所付近まで届かず漆黒の闇の状態だった。なお、立坑直下のすぐ上流(貯水部方向)は資材置場として利用していた。
- ☆ Aさんは当日、手元の役割のため、Bさんらが加工作業時は手空きとなる状態であったため、その際に被災地点へ行ったものと思われます。ただし、資材置場から貯水部までは立ち入る必要がない箇所であり口頭では立入禁止の指示がされていたようです。また、10時には地上で一服がとられていました。
- ☆ Aさんが資材(高さ約0.5m、奥行約2m)を乗り越え、17m離れた地点へ行った理由は不明です。本件の未然防止策を高ずることは容易ではないと思いますが、事前に酸欠危険場所の有無、本件被災箇所のような「危険要素」について念入りに確認する、加えて、非常灯の準備などの対処が望ましいと思われます。

図はイメージ、数字は概数です。

