発生年月		令和6年10月29日(火) 午前11時頃			
業	種	土木工事業	事業場規模	不詳	
事故の型		激突され	起因物	動力運搬機械	
発	発 栗原市内の、ソーラーパネル設置工事現場において、60 歳代後半の男性作業員が、ハ				

ハンドガイド式不整地運搬機と支柱に挟まれる

発生状

栗原市内の、ソーラーパネル設置工事現場において、60歳代後半の男性作業員が、ハンドガイド式不整地運搬機を移動していたところ、同機とソーラーパネル支柱の間に挟まれた。

(関係機関で調査中であり、一般的な注意事項を記載します。また、事故の原因を記載 しているものではありません)

- 1. 新たに動力機械を導入させる場合は、 導入する機械に応じて、リスクアセスメ ントを実施し、これに基づき、作業計 画、作業手順書を作成し、関係作業者に 周知すること。
- 2. 当該動力運搬機の類似機械に係る事故 事例、取扱説明書等を参考に、関係作業 員に取扱方法、注意事項を教育するこ と。

ハンドガイド式不整地運搬機のイメージ (事故機とは関係ありません)

- 当日の当該動力運搬機の作業内容、運 行経路に応じて、作業開始前の現場状況
  - (立入禁止の措置、路肩・法肩の状況、障害物の位置、他の機械の作業範囲)を 確認すること。
- 4. 作業開始前に操作レバーやクローラー等を点検し、不具合がある場合は修理して から使用すること。
- 5. 急発進・急停車の禁止、他の作業者・建設機械との接触に注意すること。
- 6. 十分な幅員が確保できない場合の路肩の明示、後進時、傾斜地の安全な使用方法 をあらかじめ検討しておくこと。

(参考)不整地運搬車(車両系荷役運搬機械)は、最大積載量1トン以上は不整地運搬車運転技能講習修了者、1トン未満は当該特別教育を修了した者に運転させること。※ハンドガイド式のものは適用されません。

災害防止対策