

平成27年 宮城県内における死亡災害発生の概要(確定)

(公表用)

＝東日本大震災復旧作業

平成28年3月31日現在

番号	発生年月	事故の型	業種	災害の概要
	時間帯	起因物	労働者数	
1	平成27年1月	火災	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (3.2.1)	事業場で設置している寄宿舎で火災が発生し、管理人室で就寝していた被災者が逃げ遅れて焼死した。
	午前0時頃	その他の起因物	100～299	
2	平成27年1月	その他	その他の建築工事業 (3.2.9)	長時間労働等により自殺し、死亡した。(精神疾患)
	午前5時	起因物なし	100～299	
3	平成27年1月	交通事故(道路)	一般貨物自動車運送業 (4.3.1)	ワゴン車で国道のトンネル内を走行中、対向車線にはみ出して対向車線を走ってきたトラックと正面衝突した。ワゴン車の運転手が死亡し、ワゴン車の同乗者とトラックの運転手が軽傷を負った。
	午前8時頃	乗用車、バス、バイク	100～299	
4	平成27年2月	崩壊、倒壊	その他の金属製品製造業 (1.12.9)	立てかけてあった鉄板を移動する作業中、鉄板が倒れ、3人が下敷きになり、うち1人が死亡、2人が負傷した。
	午前9時頃	金属材料	1～9	
5	平成27年2月	崩壊、倒壊	その他の土石採取業 (2.2.9)	チェーンソーで立木を伐採する作業中、立木にチェーンソーが噛んで動かなくなったため引き抜こうとしたところ、立木が倒れ、下敷きになって死亡した。
	午後4時頃	立木等	1～9	
6	平成27年3月	交通事故(道路)	一般貨物自動車運送業 (4.3.1)	大型トラックで国道を走行中、対向車線から中央分離帯を乗り越えてきた大型トレーラーと正面衝突した。大型トラックの運転手が死亡し、大型トレーラーの運転手が重傷を負った。
	午後11時頃	トラック	10～29	
7	平成27年3月	その他	その他の事業 (17.2.9)	長時間労働等により自殺し、死亡した。(精神疾患)
	午前6時頃	起因物なし	1～9	
8	平成27年3月	墜落、転落	その他の事業 (17.2.9)	港湾工事現場の検査補助業務を終え、船舶から岸壁に上陸しようとして3～4m下の海に転落した。転落した際、被災者の頭部が船舶のフェンダー(防舷材)と岸壁に挟まれて死亡した。
	午前9時頃	その他の乗物	30～49	
9	平成27年3月	墜落、転落	一般貨物自動車運送業 (4.3.1)	荷主構内において、セメントの積込み作業中にバルク車の上から墜落して死亡した。
	午前8時頃	トラック	30～49	
10	平成27年4月	おぼれ	漁業 (7.2.1)	宮城県沖の海上で、タラ漁を行っていた刺し網船が転覆し、死亡した。宮城県沖を通過中の寒冷前線に伴う強風と高波により転覆したと推定される。
	午後3時頃	その他の環境等	1～9	
11	平成27年4月	おぼれ	漁業 (7.2.1)	宮城県沖の海上で、タラ漁を行っていた刺し網船が転覆し、死亡した。宮城県沖を通過中の寒冷前線に伴う強風と高波により転覆したと推定される。
	午後3時頃	その他の環境等	1～9	

平成27年 宮城県内における死亡災害発生の概要(確定)

番号	発 生 年 月	事故の型	業 種	災害の概要
	時 間 帯	起因物	労働者数	
12	平成27年4月	その他	一般貨物自動車運送業 (4.3.1)	貨物自動車運転業務に従事していた被災者が、運行先で急性大動脈乖離により死亡した。発症前2か月の平均時間外労働が80時間を超えていた。 (脳心臓疾患)
	午後3時頃	起因物なし	10~29	
13	平成27年5月	はさまれ、巻き込まれ	ゴム製品製造業 (1.8.6)	使用済みタイヤの表面を削る機械の研削といしを交換する作業中、タイヤを固定するリム部の間に身体を入れたところ、リムが動き出し、身体が挟まれて死亡した。
	午前8時頃	その他の一般動力機械	30~49	
14	平成27年7月	高温・低温の物との接触	その他の事業 (17.2.9)	山中に設置された雨量計の月次点検作業を行うための登山の途中、被災者が体調を崩していたが、下山途中に転倒し、病院に搬送され午後2時20分に死亡した。(熱中症)
	午前12時頃	高温・低温環境	10~29	
15	平成27年8月	激突され	警備業 (17.2.1)	舗装工事において一般走行車両を減速誘導中、当該現場で後退しながら路面清掃していた路面清掃車に轢かれて死亡した。
	午後1時頃	その他の建設機械等	100~299	
16	平成27年9月	おぼれ	社会福祉施設 (13.2.1)	拠点から社用車に乗り、事務所に向かっていたところ、豪雨で増水した河川からの濁流に社用車ごと流され、溺死した。
	午前7時頃	水	50~99	
17	平成27年9月	飛来、落下	木造家屋建築工事業 (3.2.2)	2階の床パネルの釘打ち作業を行っていたところ、別途、移動式クレーンで吊り上げられていた床パネル材が、被災者の上方3.5メートルで荷崩れを起こし、床材のうち1枚が被災者の背中に当たり、その衝撃により2階床から3.8メートル下に墜落し、死亡した。
	午後2時頃	玉掛用具	1~9	
18	平成27年9月	はさまれ、巻き込まれ	無機・有機化学工業製品製造業 (1.8.1)	原料を運搬するベルトコンベアを清掃中、当該コンベアに全身を巻き込まれて死亡した。被災者は当該コンベアの電源を切らずに清掃していた。
	午後9時頃	コンベア	10~29	
19	平成27年10月	飛来、落下	港湾海岸工事業 (3.1.11)	栈橋の復旧工事で、栈橋上部の型枠支保工の支柱を保持する目的で水中に設置されたH鋼上のバタ角材について、これを撤去するため、潜水士が、H鋼の吊り金具のナットを緩めていたところ、当該鋼材が落下し、下敷きになり死亡した。
	午前10時頃	支保工	1~9	
20	平成27年11月	崩壊、倒壊	畜産業 (7.1.1)	事業場で管理している畑境界にある立木の伐採作業をしているとき、立木が縦に裂け、被災者が倒れてきた木の下敷きになり、死亡した。
	午前11時頃	立木等	1~9	
21	平成27年12月	崩壊、倒壊	その他の卸売業 (8.1.9)	交換したタイヤをトラックに積み込むため荷台の観音扉を開けたところ、扉に立て掛けてあったコンパネ複数枚が落下したため、被災者が仰向けに転倒し、頭部を強打して死亡した。
	午後3時頃	木材、竹材	1~9	
22	平成27年12月	墜落、転落	木造家屋建築工事業 (3.2.2)	個人住宅の建方作業中、高さ3.8mの箇所にある小梁の上で2階の床板を敷く作業をしていたところ、足を踏み外し墜落し、下方の基礎に後頭部を強打し、死亡した。
	午後3時頃	屋根、はり、もや、けた、合掌	1~9	